

Mezőgazdasági bekötőút építése

I.D.: 105704933

Melléklet(ek):

- portal_ehr-208542024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817452479829.pdf

| | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| A szerződés típusa: | Építési beruházás | A dokumentum típusa: | Eredménytájékoztatók |
| CPV kódok: | 45233228-3 45232450-1 | Ajánlatkérő szervezet: | Szamosatárfalva Község Önkormányzata |

Rövid összefoglaló: A tervezett út külterületen található, mezőgazdasági területeket feltáró út.

A tervezési szakasz kezdetén csatlakozik a 038 hrsz-ú 41141.sz. Szamosatárfalva bekötőút 4+203 km szelvényében meglévő útburkolathoz, végszelvénybe földúthoz csatlakozik. A földutat jelenleg is használják, részben van víztelenítése.

Az építéssel érintett terület kedvező éghajlatú területen, száraz vidéken, a pályaszint alatti 2,00 méternél mélyebb talajvízszintű területen fekszik.

Az építési szakaszon jelenleg földút található, melynek anyaga agyag. A mezőgazdasági fogalom hatására a felülete kigödrösödött, kivályúsodott, a vizet elvezetni nem tudja, esős időben szinte járhatatlan. Mivel jelenlegi állapota igen leromlott, járófelülete nem rendelkezik egyenletes oldaleséssel, a csapadékvizet elvezetni nem tudja.

Vízvezetés, padka: a felmagasodott padkaszakaszok, a kijáródott, gödrös vagy laza padkák alkalmatl

Összefoglaló: A tervezett út külterületen található, mezőgazdasági területeket feltáró út. A tervezési szakasz kezdetén csatlakozik a 038 hrsz-ú 41141.sz. Szamosatárfalva bekötőút 4+203 km szelvényében meglévő útburkolathoz, végszelvénybe földúthoz csatlakozik. A földutat jelenleg is használják, részben van víztelenítése. Az építéssel érintett terület kedvező éghajlatú területen, száraz vidéken, a pályaszint alatti 2,00 méternél mélyebb talajvízszintű területen fekszik. Az építési szakaszon jelenleg földút található, melynek anyaga agyag. A mezőgazdasági fogalom hatására a felülete kigödrösödött, kivályúsodott, a vizet elvezetni nem tudja, esős időben szinte járhatatlan. Mivel jelenlegi állapota igen leromlott, járófelülete nem rendelkezik egyenletes oldaleséssel, a csapadékvizet elvezetni nem tudja. Vízvezetés, padka: a felmagasodott padkaszakaszok, a kijáródott, gödrös vagy laza padkák alkalmatl