

A Radnóti utcai óvoda fejlesztése Balatonfűzfőn

I.D.: 107233991

Melléklet(ek):

- portal_ehr-232852024.pdf
- hirdetmeny.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Új kiírások, ajánlati felhívások
CPV kódok:	45214100-1	Beadási határidő:	2025.01.17 10:00
Ajánlatkérő szervezet:	Balatonfűzfő Város Önkormányzata	Rövid összefoglaló:	<p>A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a Tobruk városrészen található, a 8175 Balatonfűzfő, Radnóti Miklós utca 26. szám alatti, 1139/4 hrsz.-ú ingatlanon meglévő óvoda fejlesztését kívánja megvalósítani a belső kiszolgáló és szociális helyiségek átalakításával, az épületgépészet korszerűsítésével és új villamos hálózat kialakításával.</p> <p>A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Radnóti utcai telephely óvodaépületében a víz- és szennyvízhálózat, a fűtési rendszer, gázellátás és a villamos hálózat, tűzvédelem teljes egészében elavult, az óvodai nevelést kiszolgáló, valamint a szociális helyiségek pedig nem felelnek meg a 21. században elvárható körülményeknek. A jelenlegi épület a nyolcvanas évek elején valósult meg, óvodának épült, vázas szerkezetű lapostetős épület. Tartószerkezeti állapota megfelelő, viszont belső átalakításra, korszerűsítésre szorul. Az épület b</p>

Összefoglaló: A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a Tobruk városrészen található, a 8175 Balatonfűzfő, Radnóti Miklós utca 26. szám alatti, 1139/4 hrsz.-ú ingatlanon meglévő óvoda fejlesztését kívánja megvalósítani a belső kiszolgáló és szociális helyiségek átalakításával, az épületgépészet korszerűsítésével és új villamos hálózat kialakításával. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Radnóti utcai telephely óvodaépületében a víz- és szennyvízhálózat, a fűtési rendszer, gázellátás és a villamos hálózat, tűzvédelem teljes egészében elavult, az óvodai nevelést kiszolgáló, valamint a szociális helyiségek pedig nem felelnek meg a 21. században elvárható körülményeknek. A jelenlegi épület a nyolcvanas évek elején valósult meg, óvodának épült, vázas szerkezetű lapostetős épület. Tartószerkezeti állapota megfelelő, viszont belső átalakításra, korszerűsítésre szorul. Az épület b