

Külterületi utak - 2024_TEE

I.D.: 105151471

Melléklet(ek):

- portal_ehr-201192024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817669371221.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45233120-6	Ajánlatkérő szervezet:	Rinyaújlak község Önkormányzata

Rövid összefoglaló: A projekt keretében a Rinyaújlak külterületén elhelyezkedő leromlott állapotú szilárd burkolatú és földút jellegű utak felújítása valósulna meg a közlekedési infrastruktúra javításának céljából A 064. és 084. hrsz számon található út fejlesztése során az út burkolatának megerősítése történik 241 m hosszon, 1 sávban, 7 cm AC-11 aszfalt kopórétegből. Az út szélességében nem történik változás, az a fejlesztés előtt és után is 3,5 m széles lesz. Az út koronaszélessége tekintve hogy kialakításra kerül kétoldali 0,5-0,5 m széles padka 20 cm vastagságban, a felújítás után 4,5 m lesz. Az árokfenék szélessége ezen útszakaszon nem változik, az a fejlesztés előtti állapotot fogja tükrözni, mely nagyjából 40-50 cm. Az árok nem kerül szélesítésre, azonban annak tisztítása megvalósul, hiszen cserjékkel sűrűn benőtt, ami megakadályozhatja a víz megfelelő elfolyását. A 0201. és 0216. hrsz. számon talál

Összefoglaló: A projekt keretében a Rinyaújlak külterületén elhelyezkedő leromlott állapotú szilárd burkolatú és földút jellegű utak felújítása valósulna meg a közlekedési infrastruktúra javításának céljából A 064. és 084. hrsz számon található út fejlesztése során az út burkolatának megerősítése történik 241 m hosszon, 1 sávban, 7 cm AC-11 aszfalt kopórétegből. Az út szélességében nem történik változás, az a fejlesztés előtt és után is 3,5 m széles lesz. Az út koronaszélessége tekintve hogy kialakításra kerül kétoldali 0,5-0,5 m széles padka 20 cm vastagságban, a felújítás után 4,5 m lesz. Az árokfenék szélessége ezen útszakaszon nem változik, az a fejlesztés előtti állapotot fogja tükrözni, mely nagyjából 40-50 cm. Az árok nem kerül szélesítésre, azonban annak tisztítása megvalósul, hiszen cserjékkel sűrűn benőtt, ami megakadályozhatja a víz megfelelő elfolyását. A 0201. és 0216. hrsz. számon talál