

Épületek energetikai korszerűsítése

I.D.: 106107162

Melléklet(ek):

- portal_ehr-213662024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817670485333.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45262690-4 45310000-3 45320000-6 45350000-5 45321000-3	Ajánlatkérő szervezet:	Lánycsók Községi Önkormányzat

Rövid összefoglaló: 1. rész: AK az elszabaduló energiaárak miatt a meglévő gondozási központ épületeit korszerűsíteni szeretné energetikailag.
Beruházói program:
- A homlokzati nyílászárók legyenek kicserélve korszerűre.
- A homlokzati falak legyenek hőszigetelve kívülről.
- A földém felülről legyen lehőszigetelve.
- A gépészeti rendszer legyen korszerűsítve.
- A meglévő világítótestek LED-es izzókra történő cseréje.
- Napelemes rendszer telepítése a déli tetőfelületre.
2. rész: Építető, az elszabaduló energiaárak miatt a könyvtár épületét korszerűsíteni szeretné energetikailag.
Beruházói program:
- A homlokzati nyílászárók legyenek kicserélve korszerűre.
- A homlokzati fal a belső udvarban legyenek hőszigetelve kívülről.
- Az északi, a déli, valamint a nyugati homlokzati falak a helyi védelem miatt belülről legyenek szigetelve.
- A földém felülről legyen lehőszigetelve.
- A gépészeti rendszer legyen korsze

Összefoglaló: 1. rész: AK az elszabaduló energiaárak miatt a meglévő gondozási központ épületeit korszerűsíteni szeretné energetikailag. Beruházói program: - A homlokzati nyílászárók legyenek kicserélve korszerűre. - A homlokzati falak legyenek hőszigetelve kívülről. - A földém felülről legyen lehőszigetelve. - A gépészeti rendszer legyen korszerűsítve. - A meglévő világítótestek LED-es izzókra történő cseréje. - Napelemes rendszer telepítése a déli tetőfelületre. 2. rész: Építető, az elszabaduló energiaárak miatt a könyvtár épületét korszerűsíteni szeretné energetikailag. Beruházói program: - A homlokzati nyílászárók legyenek kicserélve korszerűre. - A homlokzati fal a belső udvarban legyenek hőszigetelve kívülről. - Az északi, a déli, valamint a nyugati homlokzati falak a helyi védelem miatt belülről legyenek szigetelve. - A földém felülről legyen lehőszigetelve. - A gépészeti rendszer legyen korsze
