

Táj.elj.eredm.: SE - FOG műtő felújítás

I.D.: 104783573

Melléklet(ek):

- portal_ehr-190552024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817281824085.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45262690-4 45111100-9 45231400-9 45311200-2 45331000-6 45350000-5	Ajánlatkérő szervezet:	Semmelweis Egyetem

Rövid összefoglaló: Vállalkozási szerződés alapján a Budapest Szigony utca 36 szám alatt található Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika épületében, az 1. emeleti műtők felújítása
Műemlék besorolású az építmény.
A műtők nettó területe: 212,37 m²
A műtők rendeltetése: orvos vizsgálatok, műtés.
A műtők tűzrendészeti besorolása: „C” mérsékelt tűzveszélyes
A felújítandó műtők az első emeleti bal szárnyban helyezkednek el, önálló területen. A belső falak részben válaszfalak és nagyrészt tömör kisméretű téglavászfalak, és főfalak.
A meglévő állapot felújítása szükséges, jelenleg működésképtelen. Az elektromos és a gépészeti hálózatot teljesen fel kell újítani, kiegészíteni, hogy egy modern, sok évig használható technológiával működőképes lehessen.
A helyiségek funkcionálisan megmaradnak. A felújítás építészeti szempontból a padlószerkezetet, az oldalfalakat és a mennyezetet érintik. A padlóburkolat

Összefoglaló: Vállalkozási szerződés alapján a Budapest Szigony utca 36 szám alatt található Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika épületében, az 1. emeleti műtők felújítása
Műemlék besorolású az építmény. A műtők nettó területe: 212,37 m²
A műtők rendeltetése: orvos vizsgálatok, műtés. A műtők tűzrendészeti besorolása: „C” mérsékelt tűzveszélyes
A felújítandó műtők az első emeleti bal szárnyban helyezkednek el, önálló területen. A belső falak részben válaszfalak és nagyrészt tömör kisméretű téglavászfalak, és főfalak. A meglévő állapot felújítása szükséges, jelenleg működésképtelen. Az elektromos és a gépészeti hálózatot teljesen fel kell újítani, kiegészíteni, hogy egy modern, sok évig használható technológiával működőképes lehessen. A helyiségek funkcionálisan megmaradnak. A felújítás építészeti szempontból a padlószerkezetet, az oldalfalakat és a mennyezetet érintik. A padlóburkolat