

## Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén

I.D.: 104881297

Melléklet(ek):

- portal\_ehr-195572024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817465095509.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45232130-2	Ajánlatkérő szervezet:	Sellye Város Önkormányzat

Rövid összefoglaló: A kivitelezés tárgyát képezi Sellye csapadékvíz elvezető-hálózat fejlesztése az alábbi tervezett felújítási munkálatokkal:

- Batthyány u NY-i oldal 1-1-0: 145 fm nyílt, 48,5 fm fedett árok felújítása, 1 db átereszt újraépítése (5,4 fm), és 5 db rövid átereszt felújítása
- Batthyány u K-i oldal 1-2-0: A geodéziai és helyszíni felmérés alapján 165 folyóméter nyílt, 17,8 folyóméter fedett árok, 9 db rövid átereszt felújítása
- Batthyány u K-i oldal és Ifjúság út összekötő árok 1-3-0: 183 folyóméter nyílt, 38,6 folyóméter fedett árok, 4 db rövid átereszt felújítása
- Köztársaság tér É-i oldal (Postáig) 2-1-0: 156 folyóméter nyílt, 84,3 folyóméter fedett árok, 3 db rövid átereszt felújítása
- Köztársaság tér D-i oldal (Postáig) 2-2-0: 198 folyóméter nyílt, 46,4 folyóméter fedett árok felújítása, 4 db rövid átereszt felújítása, és a villámárvizek miatt megrongálódott 50 m<sup>2</sup> terméskő burkolat he

Összefoglaló: A kivitelezés tárgyát képezi Sellye csapadékvíz elvezető-hálózat fejlesztése az alábbi tervezett felújítási munkálatokkal: 1. Batthyány u NY-i oldal 1-1-0: 145 fm nyílt, 48,5 fm fedett árok felújítása, 1 db átereszt újraépítése (5,4 fm), és 5 db rövid átereszt felújítása 2. Batthyány u K-i oldal 1-2-0: A geodéziai és helyszíni felmérés alapján 165 folyóméter nyílt, 17,8 folyóméter fedett árok, 9 db rövid átereszt felújítása 3. Batthyány u K-i oldal és Ifjúság út összekötő árok 1-3-0: 183 folyóméter nyílt, 38,6 folyóméter fedett árok, 4 db rövid átereszt felújítása 4. Köztársaság tér É-i oldal (Postáig) 2-1-0: 156 folyóméter nyílt, 84,3 folyóméter fedett árok, 3 db rövid átereszt felújítása 5. Köztársaság tér D-i oldal (Postáig) 2-2-0: 198 folyóméter nyílt, 46,4 folyóméter fedett árok felújítása, 4 db rövid átereszt felújítása, és a villámárvizek miatt megrongálódott 50 m<sup>2</sup> terméskő burkolat he