

Önkormányzati utak felújítása

I.D.: 105019122

Melléklet(ek):

- portal_ehr-200242024.pdf
- Összegezés az ajánlatok elbírálásáról8817608947029.pdf

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Eredménytájékoztatók
CPV kódok:	45233120-6 45215400-1	Ajánlatkérő szervezet:	Monor Város Önkormányzata

Rövid összefoglaló: Monor, Önkormányzati utak felújítása (Honvéd utca, Székely Bertalan utca, Forrás dűlő)
Mennyiség:
Monor, Honvéd utca
Az útpálya tervezett hossza: 76,5 m.
A tervezett útpálya szélessége a tervezési szakaszon 2, 5 m
A jelenlegi útpályát stabilizálni szükséges az ÚME alapján a szükséges szórt burkolati rétegvastagság 10 cm vtg. mart aszfalt burkolati réteg + alapréteg vastagság 25 cm vtg. Z063 mechanikai stabilizáció. Keresztmetszeti kialakítás
- 10 cm vtg. mart aszfalt burkolati réteg
- 25 cm vtg. mechanikai stabilizáció Z0/63 „FZKA” (ÚT 2-.207 szerint)
Az útpadkát 15 cm vtg. 0/45 FZKA anyagból szükséges kialakítani.
A keresztmetszetek oldalesése: egyoldali esés 2,0 % (a csapadékvíz befogadó folyóka irányába)
Monor, Székely Bertalan utca
Az útpálya tervezett hossza: 389 m.
A meglévő aszfalt burkolatú szakaszon új aszfaltburkolattal történő kialakítása szükséges.
A jelenlegi aszfaltburko

Összefoglaló: Monor, Önkormányzati utak felújítása (Honvéd utca, Székely Bertalan utca, Forrás dűlő)
Mennyiség: Monor, Honvéd utca Az útpálya tervezett hossza: 76,5 m. A tervezett útpálya szélessége a tervezési szakaszon 2, 5 m A jelenlegi útpályát stabilizálni szükséges az ÚME alapján a szükséges szórt burkolati rétegvastagság 10 cm vtg. mart aszfalt burkolati réteg + alapréteg vastagság 25 cm vtg. Z063 mechanikai stabilizáció. Keresztmetszeti kialakítás - 10 cm vtg. mart aszfalt burkolati réteg - 25 cm vtg. mechanikai stabilizáció Z0/63 „FZKA” (ÚT 2-.207 szerint) Az útpadkát 15 cm vtg. 0/45 FZKA anyagból szükséges kialakítani. A keresztmetszetek oldalesése: egyoldali esés 2,0 % (a csapadékvíz befogadó folyóka irányába) Monor, Székely Bertalan utca Az útpálya tervezett hossza: 389 m. A meglévő aszfalt burkolatú szakaszon új aszfaltburkolattal történő kialakítása szükséges. A jelenlegi aszfaltburko

