

---

## Bajcsy Kórház energetikai korszerűsítése

I.D.: 104881228

---

A szerződés típusa:	Építési beruházás	A dokumentum típusa:	Szerződésmódosítás
CPV kódok:	45000000 45421130 45443000 45453100 45300000 45331000 45350000 45320000 45321000	Ajánlatkérő szervezet:	Építési és Közlékedési Minisztérium

---

---

Rövid összefoglaló: Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézethez tartozó épületek energetikai korszerűsítése tárgyában

négy részben:1. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26. cím alatti (Gizella) épületének energetikai korszerűsítéseAz épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival— Homlokzati nyílászárók cseréje 166,27 m<sup>2</sup>2. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. cím alatti épületeinek energetikai korszerűsítéseAz épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival— Homlokzati nyílászárók cseréje 1309,55 m<sup>2</sup>Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel: 13 db x 120 KW.4 db X 100 KW; 2 db X 60kW; 20 db x 34,9 kW kültéri kazán— StrangszabályozásMegújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 14db x 38,3KW3. rész: Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Méhes u. 4. cím alatti épületének (Paula intézet) energetikai korszerűsítéseAz épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival— Homlokzati nyílászárók cseréje 59,46 m<sup>2</sup>Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel:Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db X 100 KW— StrangszabályozásMegújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival — Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 2db x 38,3KW4. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1. cím alatti épületének (Szakrendelő) energetikai korszerűsítéseAz épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival— Homlokzati nyílászárók cseréje 59,46 m<sup>2</sup>Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel:Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db X 100 KW— StrangszabályozásMegújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival — Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 2db x 38,3KW

---

---

Összefoglaló: Vállalkozási szerződés a „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt keretében a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézethez tartozó épületek energetikai korszerűsítése tárgyában négy részben: 1. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26. cím alatti (Gizella) épületének energetikai korszerűsítése Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival— Homlokzati nyílászárók cseréje 166,27 m<sup>2</sup>. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. cím alatti épületeinek energetikai korszerűsítése Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival— Homlokzati nyílászárók cseréje 1309,55 m<sup>2</sup> Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel: 13 db x 120 KW. 4 db X 100 KW; 2 db X 60kW; 20 db x 34,9 kW kültéri kazán— Strangszabályozás Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 14db x 38,3KW 3. rész: Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Méhes u. 4. cím alatti épületének (Paula intézet) energetikai korszerűsítése Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival— Homlokzati nyílászárók cseréje 59,46 m<sup>2</sup> Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel: Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db X 100 KW— Strangszabályozás Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 2db x 38,3KW 4. rész: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 2200 Monor, Balassa Bálint u. 1. cím alatti épületének (Szakrendelő) energetikai korszerűsítése Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival— Homlokzati nyílászárók cseréje 59,46 m<sup>2</sup> Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival— Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel: Kondenzációs fali gázkazán cseréje: 2 db X 100 KW— Strangszabályozás Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival— Hőszivattyús rendszer telepítése: Kültéri gáz abszorpciós hőszivattyú: 2db x 38,3KW

---